


Memo

memonummer 160509-1
 datum 17 mei 2016
 aan Aanwezigen
 dorpschouw Meers /
 Maasband
 van Mark van den Kieboom Antea Group
 kopie Roger Vluggen Gemeente Stein
 project Dorpschouwen gemeente Stein
 projectnr. 409633
 betreft Verslag dorpschouw Meers/Maasband

In deze memo volgt een samenvatting van de dorpschouw Meers/Maasband op 2 mei 2016. Tijdens de dorpschouw zijn een zestal locaties bezocht:



Schouwlocatie 1: Kerkstraat/Jofferenstraat

- Algemene indruk is goed.
- Aandachtspunt is het bijmaaien van gazon rondom obstakels.
- Bij de aanwezige bankjes is geen beschutting aanwezig, zomers zit je in de felle zon. Schaduw van bijvoorbeeld bomen is gewenst (inrichtingsaspect).



Schouwlocatie 2: fiets- en voetpad Dijkweg

- 's Zomers is er sprake van overhangend gras op het fiets- en voetpad. Bij tegemoetkomende voetgangers en/of fietsers is hierdoor het pad te smal en moet worden uitgeweken in de berm. In deze berm is met enige regelmaat hondenpoep aanwezig.
- De kwaliteit van de verharding is over het algemeen goed.



Schouwlocatie 3: Meersel Dijkweg

- De staat van de verharding, met name de rand is een aandachtspunt. Op een gedeelte is een versmalling aanwezig door overgroei van verharding/ het ontbreken van verharding.
- Ondanks de aanwezige hondenpoepbak ligt er veel hondenpoep op de verharding.
- Een deel van de Meersel Dijkweg is onverhard. Hier is 's zomers het pad erg smal door overhangend gras/ groen van hagen.



Schouwlocatie 4:

- Aandachtspunt zijn de grof afgezette bomen en de aanwezigheid van los prikkeldraad in de berm. Onduidelijk is wie de eigenaar is van de grond, mogelijk Rijkswaterstaat of het Consortium.



- Nabij het aanwezige bankje is met regelmaat zwerfafval aanwezig. Er is geen afvalbak geplaatst vanwege de vandalismegevoeligheid.



- Aandachtspunt is de verkeersveiligheid voor fietsers. 's Zomers is er sprake van overhangend gras waardoor de verharding smaller wordt en ontnemt de uitgelopen haag een deel van het zicht. De huidige situatie, waarbij de berm net gemaaid is en de haag nog niet uitgegroeid, is goed.
- Aandachtspunt is het gras/ onkruid op de trap.



Schouwlocatie 5: Maasbanderkerweg

- Aandachtspunt is de staat van de coating/ verf van de bank.
- Aandachtspunt is de technische staat van de verharding. Aangegeven wordt dat deze als reconstructie gepland staat.



Schouwlocatie 6: Maasbandervaart

- De algemene indruk op de locatie is goed.
- Het is niet goed zichtbaar dat er een openbaar toegankelijke stopplaats voor recreanten is. Hier moet aandacht naar de inrichting uitgaan. De mogelijkheid tot gezamenlijke (her)inrichting door gemeente en bewoners en adoptie door bewoners wordt benoemd.

Overige opmerkingen

- Naast bovengenoemde punten is de dump/ illegale stort in het buitengebied een veelgenoemd aandachtspunt.