

Formulierversie  
2018.02

# Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	3988323
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0145816
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0145816

Ingediend op	22-10-2018
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Bronckhorsterstraat 7, 7256KE Keijenburg (11800583)
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.

**Bevoegd gezag**

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

## Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie  
2018.02

# Locatie

## 1 Adres

Postcode	7256KE
Huisnummer	7
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Bronkhorsterstraat
Plaatsnaam	Keijenborg
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee

## 3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	schuur (kapschuur)
----------------------------------	--------------------

# Slopen

## Slopen en/of asbest verwijderen

### 1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☐ Slopen  
☒ Asbest verwijderen

### 2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

De heer R. Harmsen

Adres eigenaar bouwwerk

7256KE 7, Bronkhorsterstraat Keijenborg

Wat is de functie van het  
bouwwerk?

Kapschuur

Op welke data en  
tijdstippen worden de  
asbestverwijderingswerkzaamheden  
uitgevoerd?

Te bepalen aan de hand van de verkregen vergunning

### 3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van  
de plaatsen waar asbest zit.

Bronkhorsterstraat 7 7256KE Keijenborg, dak kapschuur ,  
golfplaten en nokstukken, M1, RISICOKLASSE\_2

Hoeveel asbest zal worden  
verwijderd?

M1: 149 M2

Wat is de afvoerbesteding van  
het verwijderde asbest?

Attero te Wilp

Wordt de asbestverwijdering  
uitgevoerd in het  
kader van reparatie- of  
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

- ☐ Ja  
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport  
vereist?

- ☒ Ja  
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie  
2018.02

# Bijlagen

## Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Bronkhorsterstraat_7_Keijenburg_pdf	Bronkhorsterstraat 7 Keijenburg.pdf	Asbestinventarisatierapport	2018-10-22	In behandeling