

**NRB analyse tanken.**

Activiteit	Inert/ Lekkend/ Uitlozend	BRCL Cate- gorie	CVM- nr.	Bodem beschermende voorzieningen	Maatregelen	Datum realisatie	EES
<b>Locatie was/tankplaats (bestaande terrein)</b>							
Opslag brandstof	-	1.3	III	Dubbelwandige tank met lekdetectie, vloeistofdichte vloer onder overkapping.	Inspectie tank. Visueel toezicht. Algemene zorg.	Na afgifte melding	1
Opslag adbleu	-	1.3	I	IBC boven vloeistofdichte vloer onder overkapping.	Visuele controle uitwendig op lekkage. Faciliteiten en personeel.	Na afgifte melding	1
Tanken	-	3.4	I	Vloeistofdichte vloer onder overkapping.	Periodieke inspectie en controle. Visueel toezicht. Faciliteiten en personeel.	Na afgifte melding	1

EES = Eind Emissie Score

**Visueel toezicht:**

Hieronder wordt verstaan, het zo spoedig mogelijk signaleren en reageren op ontstane lekkage, morsingen of anderszins falen van opslag voorzieningen waarbij good house keeping van belang is. Visuele controle vindt dagelijks plaats door medewerkers welke op de locatie werkzaam zijn. Bij constatering van een afwijking zal deze worden geregistreerd.

**Algemene zorg:**

Hieronder wordt verstaan, het bij regelmaat controleren op het gebruik van de juiste wijze van opslag en de staat van het betreffende opslag voorziening, waarbij good house keeping van belang is. Aandacht voor opslag wordt maandelijks uitgevoerd door medewerkers waarbij de resultaten geregistreerd worden.

**Faciliteiten en personeel:**

Hieronder wordt verstaan, het bij regelmaat controleren op de juiste werking van procesapparatuur en/of onjuist menselijk handelen om aantasting of verontreiniging van de bodem te voorkomen.

Bovengenoemde bodem beschermende voorzieningen en maatregelen zijn afgeleid uit de NRB 2012 (bodemchecklist, BRCL).

Er kan uit geconcludeerd worden aan de hand van de gestelde eisen in het NRB, dat er sprake is van een verwaarloosbaar bodemrisico bij de aspecten van de activiteiten.