


Aanzicht landhoofd Noordzijde









Aanzicht landhoofd Zuidzijde







- ## ALGEMEEN
- Alle gezonde onderdelen zoals: schroeven, bouten, spijkers, beugels e.d. vervangen • gaten afvullen met reparatiemortel
 - Al het restmateriaal • natuursteen schroeven • d.i. • doorboren. Afgevaagde/mossige d.i. eerst behandelen met natuurlijke middelen op basis van eucalyptus.
 - Gevelafwerkingen (sinterklaas) vervangen en vernieuwen kalkwasten. (Zonder de steen te beschadigen)
 - Rooft aanleg vervangen d.i. • stalen oppervlak.
 - Al het voegwerk rondom natuursteen vervangen (plaat, iets verdiept voegwerk)

- RENVOO

- S = slecht
 M = matig
 R = redelijk
 G = goed
- vv. = verrijngen
 vvv. = verrijngen
- metenwerk:
 - m.w. = noodzakelijke vormbaksteen
 in knieverband
 50L+V = 620mm
 50L+V = 550mm
 m.w. bod. = 210 x 100 x 50mm
 - v.w. = platte vloeg

- | | | |
|---------------------|--------|--|
| sv. = schilferwsk | ⊗ | preboring, repareren d.v.s. nieuw metselwerk |
| gl. = glasde | | |
| ok. = onderkant | | |
| bk. = bovenkant | beg. ⊗ | begroeiing verwijderen |
| gh. = geheel | | |
| pl. = plaatselijk | | |
| aans. = aansluiting | PW24 | blokknummer
(correspondent met
blokknummers bordenlijst) |
| mech. = mechanisch | | |


- | | | | |
|---|----------------------------------|---|--|
|  | beschadigd
voegvlak vervangen |  | OR
oude natuursteen reparatie, repareren dmv. natuurst. bloke inschieten o.d. mortelreparatie |
|  | |  | zone calcificatiebleef, vervangd met dmv. afzinken tot op het zw. / indruksteen oppervl., vervangens kalkwasteen |
|  | |  | breuk natuursteen, onderdeel demonteren |

- | | | | |
|---|---|---|--|
|  | kleine reparatie metaalplaat:
(5-12 schroeven inboren) |  | breuk doken en vrijliggen en herbeelden |
|  | grote reparatie metaalplaat:
(12-20 schroeven inboren) |  | beschadiging van weefsels, reparatie d.m.v. nabest. blokke inschieten o.g. mobilisatie |
|  | grote reparatie metaalplaat:
(12-20 schroeven inboren) |  | beschadiging/torsie: stalen/medische en plaatselijk herstellen d.m.v. inschieten onderd. |

- 1/2 staats metabehk
vervoren
- 1 staats metabehk
vervoren
- staats of kop inboet
- injectiescheur, injectoren

- inboortscheur (2 steels breed,
1 steels diep inboort)

- diagrama vinding aanbrengen

- Three.
- 

-

-

-

- SITUATIE**
Tekeningen betreffen gedigitaliseerde
archieftekeningen en zijn dus tevens rijk in informatie.

- toezicht op de uitvoering van de maatregelen en het verslag daarvan aan de raad van bestuur.

- restauratiearchitectuur** BSM Zilverweg 2, 4641 VP Nieuwegein
T. 0192-512088 F. 0162-515610 E. info@restauratiearchitectuur.nl

- | | |
|----------------|--|
| Opdrachtgever: | Gemeente Amsterdam
Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer |
| Project: | Brug 30
te Amsterdam |
| Omschrijving: | Restauratie |
| Financiering: | Municipaliteit Amsterdam |

- Fase: Nasatregelen m.b.t. herstel
Onderdeel: Landhoofd Noord & Zuid
Projectnr.: 440-17-1
Tekeningnr.: MT-02

- | datum: | 01-05-2018 | ref. gewijsd getek. | ref. gewijsd |
|-----------|------------|---------------------|--------------|
| aantal: | 128 | A | E |
| getekend: | TB | B | F |
| formaat: | 900x2200 | C | G |
| | | D | H |