



BIJLAGE 2: Losse metingen serie 2

Wrijvingscoëfficiënt als functie van de snelheid kern B2, zonder polijsten




Figuur nul

Wrijvingscoëfficiënt als functie van de snelheid kern B2, zonder polijsten




Figuur 15

Wrijvingscoëfficiënt als functie van de snelheid kern B2, na 15.000 polijstovergangen




Figuur 30

Wrijvingscoëfficiënt als functie van de snelheid kern B2, na 30.000 polijstovergangen




Figuur 45

Wrijvingscoëfficiënt als functie van de snelheid kern B2, na 45.000 polijstovergangen




Figuur 45-horizontaal

Wrijvingscoëfficiënt als functie van de snelheid kern B2, na 45.000 polijstovergangen duplo




Wrijvingscoëfficiënt als functie van de snelheid

kern D2, ongepolijst




Figuur nul

Wrijvingscoëfficiënt als functie van de snelheid kern D2, ongepolijst




Figuur 15

Wrijvingscoëfficiënt als functie van de snelheid kern D2, na 15.000 polijstovergangen




Figuur 30

Wrijvingscoëfficiënt als functie van de snelheid kern D2, na 30.000 polijstovergangen




Figuur 45

Wrijvingscoëfficiënt als functie van de snelheid kern D2, na 45.000 polijstovergangen




Figuur 45-horizontaal

Wrijvingscoëfficiënt als functie van de snelheid kern D2, na 45.000 polijstovergangen




Wrijvingscoëfficiënt als functie van de snelheid kern E2, ongepolijst




Figuur nul

Wrijvingscoëfficiënt als functie van de snelheid kern E2, ongepolijst




Figuur 15

Wrijvingscoëfficiënt als functie van de snelheid kern E2, na 15.000 polijstovergangen




Figuur 30

Wrijvingscoëfficiënt als functie van de snelheid kern E2, na 30.000 polijstovergangen




Figuur 45

Wrijvingscoëfficiënt als functie van de snelheid kern E2, na 45.000 polijstovergangen




Figuur 45-horizontaal

Wrijvingscoëfficiënt als functie van de snelheid kern E2, na 45.000 polijstovergangen




Wrijvingscoëfficiënt als functie van de snelheid kern F2, ongepolijst




Figuur nul

Wrijvingscoëfficiënt als functie van de snelheid kern F2, ongepolijst




Figuur 15

Wrijvingscoëfficiënt als functie van de snelheid kern F2, na 15.000 polijstovergangen




Figuur 30

Wrijvingscoëfficiënt als functie van de snelheid kern F2, na 30.000 polijstovergangen




Figuur 45

Wrijvingscoëfficiënt als functie van de snelheid kern F2, na 45.000 polijstovergangen




Figuur 45-horizontaal

Wrijvingscoëfficiënt als functie van de snelheid kern F2, na 45.000 polijstovergangen




Wrijvingscoëfficiënt als functie van de snelheid kern K2, ongepolijst




Figuur nul

Wrijvingscoëfficiënt als functie van de snelheid kern K2, ongepolijst




Figuur 15

Wrijvingscoëfficiënt als functie van de snelheid kern K2, na 15.000 polijstovergangen




Figuur 30

Wrijvingscoëfficiënt als functie van de snelheid kern K2, na 30.000 polijstovergangen



Figuur 45

Wrijvingscoëfficiënt als functie van de snelheid kern K2, na 45.000 polijstovergangen



Figuur 45-horizontaal

Wrijvingscoëfficiënt als functie van de snelheid

kern K2, na 45.000 polijstovergangen

