

5.1.2e 10-02-2011,

Provincie Groningen.
Afd. Wegenbouw
Postbus 610.
9700 HP- Groningen

 provincie groningen	
Ing. d.d.:	14 FEB 2011
Corr.nr.:	Zaaknr.:
Afd.: WE	BIJL. IN

Mijne Heren,

Enkele maanden geleden heb ik contact gehad met 5.1.2e werkzaam bij de afdeling Verkeerszaken van de gemeente Oldambt, zetelend te Winschoten.

Ik heb hem benaderd over een zeer onveilige situatie op de brug gelegen ter hoogte van Restaurant "in den Stallen" aan het Oostereinde in Winschoten.

Voorname brug is even smal als de weg van en naar Beerta maar aan beide zijden voorzien van een betonnen rand en brugleuning.

Deze maken de brug visueel smaller waardoor het verkeer in beide richtingen geneigd is naar het midden van de brug te gaan en daarbij regelmatig op de andere weghelft belandt. Aangezien de brug omhoog loopt, dit ook nog in schuine richting, ontstaat vaak een zeer gevaarlijke situatie. Dit geldt vooral bij het passeren van brede vrachtwagens met dikke, soms dubbele banden.

Meerdere malen heb ik zelf en ook mensen die ons bezochten een aanrijding ternauwernood kunnen vermijden, reden waarom ik de gemeente Oldambt via 5.1.2e heb gevraagd hier een doorgetrokken witte streep te doen aanbrengen hetgeen een kleine moeite vergt en reeds een aanzienlijke verbetering zou betekenen.

5.1.2e is bekend met de situatie en kon mijn voorstel geheel begrijpen en zou proberen een dergelijke streep te doen aanbrengen.

Na maanden van contact hierover heeft hij mij doen weten dat de brug juridisch ressorteert onder de provincie Groningen en hij dit verzoek tot U heeft gericht, helaas zou de provincie hiertoe niet bereid zijn.

Ik betreur dit ten zeerste en zou U willen vragen aan mijn verzoek alsnog te voldoen, temeer daar 5.1.2e de onveilige situatie op de brug kent en onderschrijft.

In afwachting van Uw, naar ik van harte hoop, gunstig antwoord,

Hoogachtend,

cc. 5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e