

Grondwaterstanden en funderingshoogten Bloemstraat 15

Grondwaterstanden




Peilbuizen

D05458 Freatisch

Grondwaterstand ophooglaag (ca. 0-4m -mv)


Locatie	D05458
Adres	Prinsengracht 180
Status	Actief
Straathoogte	1.41 m + NAP
Bovenkant buis	1.27 m + NAP
Top filter	-1.05 m + NAP
Bodem filter	-2.05 m + NAP
Diameter filter	51 mm
x-coördinaat	120650
y-coördinaat	487486



D05224 Freatisch

Grondwaterstand ophooglaag (ca. 0-4m -mv)

Locatie	D05224
Adres	Bloemdwarsstraat (1e) 5-7
Status	Actief
Straathoogte	0.43 m + NAP
Bovenkant buis	0.36 m + NAP
Top filter	-2.29 m + NAP
Bodem filter	-3.29 m + NAP
Diameter filter	51 mm
x-coördinaat	120556
y-coördinaat	487518



Funderingshoogten

Bloemstraat 15

-0.50	AM	D
--------------	-----------	----------

Bloemstraat 13 (rechts)

-0.50	AM	D
-------	----	---

Bloemstraat 11 en 9 (rechts)

-0.50	BSP	D
-------	-----	---

Bloemstraat 7 (rechts)

?	BPA	A
---	-----	---

Bloemstraat 19 en 23 (links)

-0.50	AM	D
-------	----	---

Bloemstraat 17 en 21 (links)

?	?	?
---	---	---

Bloemstraat 34, 32, 30, 28, 24, 22 en 20 (overkant)

-0.50	AM	D
-------	----	---

Bloemstraat 26 (overkant)

?	?	?
---	---	---

Rozengracht 16 (achter)

?	BPA	A
---	-----	---

Rozengracht 14, 12, 10 en 8 (achter)

-0.50	FUND	D
-------	------	---

Conclusie

GLG: NAP -0,45

In het maatwerkbesluit zal worden aangegeven dat er tot NAP -0,40 m kan worden onttrokken.
Hierdoor blijft de fundering nat.