

Legenda

KWK

- 01. NHV-02-06_A_8 Verwijderen dam + duiker
- 03. WWA-8_BBB Brug in watergang WWA-8_BBB verwijderen
- 04. WA-08-08_C_16 Verwijderen dam + duiker
- 05. WA-08-08_C_18 Verwijderen dam + duiker
- 06. WA-08-08_C_20 Verwijderen dam + duiker
- 11. WA-14-10-02_B_8 Verwijderen dam + duiker
- 13. NHV-04-06_A_16 Verwijderen dam + duiker
- 15. OD-02_F_39 Verwijderen dam + duiker
- 16. OD-04-06_B_16 Verwijderen dam + duiker
- 19. OD-04-02-02_A_26 Verwijderen dam + duiker
- 23. OD-04-28_B_16 Verwijderen dam + duiker
- 28. 519703 Duiker tussen OD-04-22_D_27 - OD-04-28_A_4 Kijken naar een oplossing. Slecht onderhouden.
- 29. D663702 Schouwpadduiker westzijde verbreden. 500 PVC (kleine gat opvullen zodat dam groter wordt.
- 33. OD4-28_C_10 uitstroomkant stuw WOD-28_B Beschoeiing is stuk (4 meter). Klein stukje beschoeiing plaatsen 10 meter
- 35. OD4-20_F_14 WOD4-20_EE en watergang WOD4-20_E Bodembescherming en taludbescherming aanbrengen. Op de T-splitting
- 37. OD4-20_D_10 In watergang WOD4-20_C na stuw ingekalfd. Aanbrengen taludbescherming (stortebed i.c.m. nieuwe Stuw)
- 38. OD4-20_B_4 In watergang WOD4-20_A ingekalfd, aanbrengen stortebed.

26-11-2020

E. Veltima

Code

Datum

Geschied door

Controle door

Revisie door

Omschrijving

Drents Overijsselse Delta

f.w. waterschap

Dokter van Deenweg 196

Postbus 60, 8000 AB Zuido

Tel: 088-2331000

www.wdodelta.nl

Project

Waterschapszorg

Omschrijving

Deelgebied 06 Koekange

Status

Kaart locaties werkzaamheden KWK

Besteknummer

Schaal

1:22.000

Tekeningnummer

Blad

1

Aantal

1

Formaat

A0

Wz.

0

Beeldnaam: X:\Informatievoorziening\Activiteiten\Informatiebeheer\Onderhouding\Waterschapszorg\06_Koekange\Projectplan_Knooppuntenaan deelgebied 06 KWK.mxd