



Bezoekadres  
Zuid-Hollandplein 1  
2596 AW Den Haag  
Postadres  
Postbus 14060  
2501 GB Den Haag  
T (070) 21 899 02  
E vergunningen@odh.nl  
I www.odh.nl

Gemeente Den Haag  
DSB Ingenieursbureau Den Haag  
T.a.v. [REDACTED]  
Postbus 12651  
2500 DP 'S-GRAVENHAGE

Datum 16 april 2021	Uw Brief -	Ons Kenmerk ODH-2021-00066899	Afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu	Contactpersoon [REDACTED]
Bijlage(n) 2	Uw Kenmerk 7003621	Zaaknummer 00613274	Team T&V Bodem & Asbest	Telefoonnummer [REDACTED]
Betreft Beoordeling grondverzet, locatie Stadsdeel centrum te Den Haag (AA051816618)				E-mail [REDACTED]

Geachte [REDACTED],

Op 9 april 2021 hebben wij uw melding grondverzet ontvangen. Bij uw melding zijn de rapporten 'Verkennd en nader bodemonderzoek drie afvalsorteerstraten Stadsdeel Centrum te Den Haag' (opgesteld door ATKB, met kenmerk 20201232/rap01 van 8 april 2021) en 'Verkennd onderzoek asbest in bodem/bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat drie afvalsorteerstraten Stadsdeel Centrum te Den Haag' (opgesteld door ATKB, met kenmerk 20201232/rap02 van 8 april 2021) gevoegd. Het grondverzet betreft de plaatsing van drie ondergrondse afvalsorteerstraten, met grondverzet tot maximaal 3,0 meter minus maaiveld.

- Het verkennend en nader onderzoek is uitgevoerd conform het Onderzoeksprotocol ORAC's 2019-2023 en wordt als voldoende beoordeeld. Uit de resultaten blijkt dat er mogelijk sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging op de locatie. Het huidige bodemonderzoek geeft hierin onvoldoende inzicht. Er moet nader bodemonderzoek worden uitgevoerd om alsnog voldoende inzicht in de bodemkwaliteit te verschaffen.
- Het asbestonderzoek is uitgevoerd conform het Onderzoeksprotocol ORAC's 2019-2023 en wordt als voldoende beoordeeld.

Geconcludeerd wordt dat:

Het bodemonderzoek wordt als onvoldoende beoordeeld. Er moet nader bodemonderzoek worden uitgevoerd om alsnog voldoende inzicht in de bodemkwaliteit te verschaffen.

- Op deellocatie CE-37B is geen nader onderzoek naar de aangetroffen sterke verontreiniging uitgevoerd. In de rapportage wordt aangegeven dat de voorgenomen plaatsing van de afvalsorteerstraat (vooralsnog) is komen te vervallen. Mocht deze alsnog wel worden geplaatst dient nader onderzoek te worden uitgevoerd.
- Deellocatie CE-39C is voldoende onderzocht. Er is geen sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. In de grond wordt de achtergrondwaarde (AW 2000) overschreden.
- De aangetoonde sterke verontreiniging ter plaatse van deellocatie CE-50 bevindt zich aan de rand van deze deellocatie. Middels nader onderzoek is aangetoond dat deze verontreiniging zich niet verder uitstrekt binnen de deellocatie.

Met het voorgenomen grondverzet op deellocatie CE37B mag niet worden begonnen voordat het nader bodemonderzoek uitsluitel heeft gegeven over de aanwezigheid van bodemverontreiniging. Het



voorgenomen grondverzet op de deellocaties CE-39C en CE-50 kan op basis van de genoemde bodemonderzoeken zonder restricties worden uitgevoerd.

Een samenvatting van de toetsing van het bodemonderzoek is opgenomen als bijlage van deze brief.

Hebt u vragen, dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon uit het briefhoofd. Wij verzoeken u daarbij het zaaknummer te vermelden.

Burgemeester en wethouders van Den Haag,  
namens dezen,



van de Omgevingsdienst Haaglanden

Bijlage(n):

- Toetsingsrapport met kenmerk ODH-2021-00065542
- Toetsingsrapport met kenmerk ODH-2021-00066879