

E-mail via mailclient verstuurd door 5.1.2.e

Van: 5.1.2.e

Naar: 5.1.2.e

Cc: 5.1.2.e

Verstuurd: Woensdag 22 december 2021 14:45

Onderwerp: Afronden werkzaamheden Pluvierstraat 366

Bijlage(n): Inspectieformulier BOM (BTD) "Inspectierapport-1.pdf" (35675571), image001.png

Beste 5.1.2.e

Gisteren hebben we naar aanleiding van een klacht 5.1.2.e controle uitgevoerd in het pand. Hierbij is aangegeven dat er sprake is van lekkage in de schoorstenen en in de ontluchtingskanalen. Tevens is er een boeideel nog niet hersteld aan de achterzijde van het pand. Ik wil je verzoeken het boeideel te repareren en de schoorstenen en de ontluchtingspijpjes te voor zien van kappen zodat het niet meer in kan regenen.

Ik ga er vanuit dat je dit op korte termijn zal uitvoeren zodat we geen handhavingstraject hoeven op te starten. Wil je na afronding foto's sturen naar mijn collega 5.1.2.e

Bij voorbaat dank,

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

Gemeente Den Haag DSO/BTD  
Afdeling Vergunningen en Toezicht  
Postbus 12655  
2500 DP Den Haag

bezoek adres:  
Leyweg 813  
2545 HA Den Haag

telefoon: 5.1.2.e

mobiel:

e-mail:



 Denk aan het milieu; print deze e-mail alleen als het echt nodig is.

De disclaimer van toepassing op e-mail van de gemeente Den Haag vindt u op:  
<http://www.denhaag.nl/disclaimer>