


Memo

memonummer	160509-2
datum	17 mei 2016
aan	Aanwezigen
	dorpsschouw Stein
van	Mark van den Kieboom Antea Group
kopie	Roger Vluggen Gemeente Stein
project	Dorpsschouwen gemeente Stein
projectnr.	409633
betreft	Verslag dorpsschouw Stein

In deze memo volgt een samenvatting van de dorpschauw Stein op 2 mei 2016. Tijdens de dorpschauw zijn een vijftal locaties bezocht:



Schouwlocatie 1: Van der Marckstraat/ Woeringenstraat/ Diepenbeekstraat/ Peldenstraat

- De algemene indruk op de Van der Marckstraat is goed.
- Aandachtspunt is de aanwezigheid van verzakte straatkolken en de wortelopdruk door bomen op het voetpad.



- Aandachtspunt is de aanwezigheid van onkruid in de goten en op verharding.



- Aandachtspunt is de bosschage aan de Diepenbeekstraat vanwege de aanwezigheid van zwerfafval en de rand gras/ onkruid langs de verharding. De wens is om de bosschage te dunnen of te verwijderen en bijvoorbeeld om te vormen naar gazon.



- De algemene indruk in de omgeving van de Don Bosco School is goed. Met uitzondering van het aanwezige zwerfafval op het plein.



Schouwlocatie 2: Driekoulenweg

- Er wordt overlast ervaren van scooters. De fietssluis (hekwerk) dat op het pad aanwezig was ontbreekt. Aangegeven wordt dat dit hekwerk de toegang voor minder validen belemmerd.
- In het verlengde van de Driekoulenweg wordt overlast van overhangende brandnetels op verharding ervaren.



Schouwlocatie 3: Wilhelminaplein

- Aandachtspunt is de wortelopdruk nabij het monument. Aangegeven wordt dat de (her)inrichting in samenwerking met de DOP opgepakt moet worden.
- Reeds bekend aandachtspunt zijn de parkeerproblemen.



Schouwlocatie 4: Hoolstraat

- Aandachtspunt is de trap naar de Beelenberg; de aanwezigheid van begroeiing op de trap en het ontbreken van een leuning (functionaliteit).
- Aandachtspunt is het groenafval dat wordt gedumpt door de aangrenzende bewoners en de aanwezigheid van hondenpoep op het pad.



Schouwlocatie 5: Violensteeg

- Aandachtspunt is de verharding; enerzijds de afwatering van de verharding bij een aangrenzend huis, anderzijds de staat waarin de verharding is.

Overige opmerkingen

- Naast bovengenoemde punten is dump/ illegale stort een veelgenoemd aandachtspunt.