

Formulierversie  
2017.01

# Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	2934345
Aanvraagnaam	Saneren asbest Bronksestraat 4 Drempt
Uw referentiecode	-

Ingediend op	21-04-2017
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Het saneren van asbest tegen de kapconstructie aan de binnenzijde van het voorhuis boerderij en het saneren van golfplaten op de diverse bijgebouwen.
---------------------	---

Opmerking	-
-----------	---

Gefaseerd	Nee
-----------	-----

Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
---------------------------------	-----

Bijlagen die later komen	n.v.t.
--------------------------	--------

Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.
------------------------------	--------

**Bevoegd gezag**

Naam:	Gemeente Bronckhorst
-------	----------------------

Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
--------------	--

Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
------------	--------------------------------------

Telefoonnummer:	0575-750250
-----------------	-------------

E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
--------------	---------------------

Website:	www.bronckhorst.nl
----------	--------------------

Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
-----------------	--------------------------

Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30
----------------	--

## Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie  
2017.01

# Aanvrager

## 1 Persoonsgegevens aanvrager/melder

Geslacht	<input checked="" type="checkbox"/> Man <input type="checkbox"/> Vrouw <input type="checkbox"/> Niet bekend
Voorletters	W.
Voorvoegsels	-
Achternaam	Jansen

## 2 Verblijfsadres

Postcode	6996 DM
Huisnummer	7
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Molenweg
Woonplaats	Drempt

## 3 Correspondentieadres

Adres	Molenweg 7 6996 DM Drempt
-------	------------------------------

Formulierversie  
2017.01

# Gemachtigde bedrijf

## 1 Bedrijf

KvK-nummer	09128076
Vestigingsnummer	000002674734
Statutaire naam	Bouwadvies Takkenkamp B.V.
Handelsnaam	Bouwadvies Takkenkamp

## 2 Contactpersoon

Geslacht	<input checked="" type="checkbox"/> Man <input type="checkbox"/> Vrouw
Voorletters	JBC
Voorvoegsels	-
Achternaam	Takkenkamp
Functie	Bouwkundige

## 3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	7011 AE
Huisnummer	64
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Hoofdstraat
Woonplaats	Gaanderen

## 4 Correspondentieadres

Adres	Hoofdstraat 64 7011 AE Gaanderen
-------	-------------------------------------

Formulierversie  
2017.01

# Locatie

## 1 Adres

Postcode	6996DW
Huisnummer	4
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Bronksestraat
Plaatsnaam	Drempt
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee

## 3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	Betreft bestaande boerderij met erf en opstallen.
----------------------------------	---

# Slopen

## Slopen en/of asbest verwijderen

### 1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

### 2 Algemene vragen

Wat is de functie van het  
bouwwerk?

Boerderij met diverse opstallen

Op welke data en  
tijdstippen worden de  
asbestverwijderingswerkzaamheden  
uitgevoerd?

Nog nader vast te stellen, na ontvangst bevestiging melding  
zo spoedig mogelijk.

### 3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van  
de plaatsen waar asbest zit.

Binnenzijde balklaag voorhuis boerderij.  
Golfplaten diverse bijgebouwen.

Hoeveel asbest zal worden  
verwijderd?

118 m2 tegen balklaag binnenzijde kap.  
0,6 en 0,3 m2 losse plaatjes verdieping.  
140 m2 golfplaten schuur 1.  
11 m2 gevelplaat schuur 1.  
52 m2 dak van schuur 2.  
345 m2 dak van schuur 3.  
14 m2 restanten golfplaten in schuur 3.  
1,8 m2 plaat op deur schuur 3.  
2 m1 buis in schuur 3.  
12,8 m2 plafond in schuur 3.

Wat is de afvoerbestemming van  
het verwijderde asbest?

Wordt via/middels de asbestsaneerder afgevoerd.

Wordt de asbestverwijdering  
uitgevoerd in het  
kader van reparatie- of  
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja

☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport  
vereist?

☒ Ja

☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie  
2017.01

# Bijlagen

## Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Bronksestraat 4 te Drempt 2017165	Rapport Bronksestraat 4 te Drempt 2017165.pdf	Asbestinventarisatierapport	2017-04-21	In behandeling