

Formulierversie
2017.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	3262721
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0066049
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0066049
Ingediend op	19-10-2017
Soort procedure	Geen procedure van toepassing
Projectomschrijving	Lankhorsterstraat 34, 7234ST Wichmond (31700175)
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	N.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	N.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2017.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7234ST
Huisnummer	34
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Lankhorsterstraat
Plaatsnaam	Wichmond
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	3 gebouwen saneren
----------------------------------	--------------------

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☐ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

Camping Warnstee
Dhr. E. Rozendaal

Adres eigenaar bouwwerk

Lankhorsterstraat 34
7234 ST Wichmond

Wat is de functie van het
bouwwerk?

AGRARISCHE_BEDRIJFSGEBOUWEN

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

Te bepalen aan de hand van de verkregen vergunning

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Lankhorsterstraat 34 7234ST Wichmond, Schuur 1 ,
Golfplaten dak, M01AA, RISICOKLASSE_2
Lankhorsterstraat 34 7234ST Wichmond, Schuur 3 , Vlakke
plaat, M02AZ, RISICOKLASSE_2
Lankhorsterstraat 34 7234ST Wichmond, Schuur 3 ,
Golfplaten dak, M06AA, RISICOKLASSE_2
Lankhorsterstraat 34 7234ST Wichmond, Naast schuur 1 ,
Golfplaat, M01AZ (8.2.1), RISICOKLASSE_2
Lankhorsterstraat 34 7234ST Wichmond, Naast schuur 1 ,
Vlakke plaat, M02AA, RISICOKLASSE_2
Lankhorsterstraat 34 7234ST Wichmond, Schuur 1, Gevel ,
Buis, M03AA, RISICOKLASSE_1
Lankhorsterstraat 34 7234ST Wichmond, Schuur 2, Zolder ,
Restanten golfplaat, M05V, NVT
Lankhorsterstraat 34 7234ST Wichmond, Schuur 2 ,
Golfplaten dak incl. nok, M04AA, RISICOKLASSE_2

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

M01AZ (8.2.1): 10 M2
M03AA: 0.20 M
M01AA: 90 M2
M02AA: 2 M2
M02AZ: 1.0 M2
M04AA: 725 M2
M06AA: 170 M2

Wat is de afvoerbestemming van
het verwijderde asbest?

Attero te Wilp

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

- ☐ Ja
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport ☒ Ja
vereist? ☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2017.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	Asbestinventarisatierapport 17101098.pdf	Asbestinventarisatierapport	2017-10-19	In behandeling