

Formulierversie
2018.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	3747755
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0118187
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0118187

Ingediend op	20-06-2018
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Hummeloseweg 27, 7255AG Hengelo (Gld) (HengeloG...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2018.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7255AG
Huisnummer	27
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Hummeloseweg
Plaatsnaam	Hengelo (Gld)

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

☐ Ja
☒ Nee

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

De heer J.R.M. De Gier

Adres eigenaar bouwwerk

7255AG 27, Hummeloseweg Hengelo (Gld)

Wat is de functie van het
bouwwerk?

OVERIGE

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

z.s.m.

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Hummeloseweg 27 7255AG Hengelo (Gld), op het dak van
het houthok. , golfplaten, Bron 3: M2, NVT
Hummeloseweg 27 7255AG Hengelo (Gld), op de
zolder van de schuur. , golfplaat, Bron 2: zie M1,
RISICOKLASSE_1
Hummeloseweg 27 7255AG Hengelo (Gld), op het dak
van de schuur. , golfplaten en nokstukken, Bron 1: M1,
RISICOKLASSE_2

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

Bron 2: zie M1: 1 STUKS
Bron 1: M1: 96 M2

Wat is de afvoerbestemming van
het verwijderde asbest?

Attero B.V.
Sluinerweg 12
7384 SC Wilp

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja

☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

☒ Ja

☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2018.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	I18333.pdf	Asbestinventarisatierapport	2018-06-20	In behandeling
HengeloGldHummeloseweg27_macht_.pdf	HengeloGldHummeloseweg27_macht_.pdf	Anders	2018-06-20	In behandeling