

Formulierversie  
2018.01

# Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	3744843
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0117865
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0117865

Ingediend op	19-06-2018
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Kuiperstraat 3 a, 7025CK Halle (Halle, Kuiperst...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	geen

**Bevoegd gezag**

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

## Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie  
2018.01

# Locatie

## 1 Adres

Postcode	7025CK
Huisnummer	3
Huisletter	a
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Kuiperstraat
Plaatsnaam	Halle

Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	<input type="checkbox"/> Ja
	<input checked="" type="checkbox"/> Nee

# Slopen

## Slopen en/of asbest verwijderen

### 1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

### 2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

De heer J.W. Hogeweide

Adres eigenaar bouwwerk

7025CK 3 a, Kuiperstraat Halle

Wat is de functie van het  
bouwwerk?

OVERIGE

Op welke data en  
tijdstippen worden de  
asbestverwijderingswerkzaamheden  
uitgevoerd?

z.s.m.

### 3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van  
de plaatsen waar asbest zit.

Kuiperstraat 3 a 7025CK Halle, Stopverf in betonnen  
kozijnen losliggend achter schuur , Stopverf, Bron 3: Zie M2,  
NVT  
Kuiperstraat 3 a 7025CK Halle, Stopverf in betonnen  
kozijnen van schuur , Stopverf, Bron 2: M2, NVT  
Kuiperstraat 3 a 7025CK Halle, Restanten vlakke plaat op  
zolder boven berging en badkamer , Vlakke plaat, Bron 11:  
M7, RISICOKLASSE\_2  
Kuiperstraat 3 a 7025CK Halle, Vlakke plaat onder dak  
gedeelte kapschuur , Vlakke plaat, Bron 7: Zie M5,  
RISICOKLASSE\_2  
Kuiperstraat 3 a 7025CK Halle, Golfplaten op het dak van  
schuur , Golfplaten, Bron 1: M1, RISICOKLASSE\_2  
Kuiperstraat 3 a 7025CK Halle, Restanten vlakke plaat  
op zolder boven garage , Vlakke plaat, Bron 10: Zie M7,  
RISICOKLASSE\_1  
Kuiperstraat 3 a 7025CK Halle, Vlakke plaat t...

Hoeveel asbest zal worden  
verwijderd?

Bron 10: Zie M7: 0.5 M2  
Bron 6: M4: 8 M2  
Bron 5: M3: 18.20 M2  
Bron 8: M5: 0.5 M2  
Bron 4: Zie M1: 28 M2  
Bron 12: M8: 1 M2  
Bron 11: M7: 0.5 M2  
Bron 7: Zie M5: 8 M2  
Bron 1: M1: 665.5 M2

Wat is de afvoerbesteding van  
het verwijderde asbest?

Attero B.V.  
Sluinerweg 12  
7384 SC Wilp

Wordt de asbestverwijdering  
uitgevoerd in het  
kader van reparatie- of  
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja  
☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport  
vereist?

☒ Ja  
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie  
2018.01

# Bijlagen

## Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	I18307.pdf	Asbestinventarisatierapport	2018-06-19	In behandeling
HalleKuiperstraat3a-_macht_.pdf	HalleKuiperstraat3a-_macht_.pdf	Anders	2018-06-19	In behandeling