

Formulierversie
2018.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	3760419
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0119536
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0119536

Ingediend op	26-06-2018
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Wittehemelweg 6, 6996AZ Drempt (Drempt, Wittehe...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	geen

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2018.01

Locatie

1 Adres

Postcode	6996AZ
Huisnummer	6
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Wittehemelweg
Plaatsnaam	Drempt
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	Woning
----------------------------------	--------

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☐ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

KvK-nummer: 09055542

Bedrijfsnaam: Sité Woondiensten

Adres eigenaar bouwwerk

7001JD 47, Hofstraat Doetinchem

Wat is de functie van het
bouwwerk?

WONING

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

27-7-2018

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

Wittehemelweg 6 6996AZ Drempt, op zoldervloer , Plaat op
zolder, 01, RISICOKLASSE_2A
Wittehemelweg 6 6996AZ Drempt, Dak van berging ,
Golfplaten en vogelschroten, 03, RISICOKLASSE_2
Wittehemelweg 6 6996AZ Drempt, in de gang , Wandplaat,
02, RISICOKLASSE_2

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

02: 4.5 M2
01: 0.60 M2
03: 16 M2

Wat is de afvoerbestemming van
het verwijderde asbest?

Attero B.V.
Sluinerweg 12
7384 SC Wilp

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

- ☒ Ja
☐ Nee

Geef aan waarom het niet
mogelijk is de melding vier
weken voor aanvang van
de asbestverwijderings
werkzaamheden in te dienen.

Woningstichting

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

- ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2018.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
DrempWitteHemelweg-6_inv_.pdf	DrempWitteHemelweg6_inv-.pdf	Asbestinventarisatierapport	2018-06-26	In behandeling
DrempWitteHemelweg-6_macht_.pdf	DrempWitteHemelweg6_macht.pdf	Anders	2018-06-26	In behandeling