

Formulierversie
2019.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

| | |
|-------------------|--------------------------------------|
| Aanvraagnummer | 5020687 |
| Aanvraagnaam | Asbestverwijdering-VERWIJDER-0251443 |
| Uw referentiecode | LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0251443 |

| | |
|-----------------|-------------------------------|
| Ingediend op | 12-03-2020 |
| Soort procedure | Geen procedure van toepassing |

| | |
|---------------------------------|--|
| Projectomschrijving | het Gulik 2, 7251CS Vorden (Vorden, Het Gulik 2) |
| Opmerking | nvt |
| Gefaseerd | Nee |
| Blokkerende onderdelen weglaten | Nee |
| Bijlagen die later komen | tekening is onderdeel van de rapportage |
| Bijlagen n.v.t. of al bekend | nvt |

Bevoegd gezag

| | |
|-----------------|--|
| Naam: | Gemeente Bronckhorst |
| Bezoekadres: | Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld) |
| Postadres: | Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld) |
| Telefoonnummer: | 0575-750250 |
| E-mailadres: | info@bronckhorst.nl |
| Website: | www.bronckhorst.nl |
| Contactpersoon: | afdeling Dienstverlening |
| Bereikbaar op: | ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30 |

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer 09099978
(Statutaire) naam Enzerink BV
Handelsnaam -

2 Contactpersoon

Geslacht ☒ Man
☐ Vrouw
Voorletters G.
Voorvoegsels -
Achternaam Meenink
Functie -

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode 7255NR
Huisnummer 49
Huisletter -
Huisnummertoevoeging -
Straatnaam Varsselseweg
Woonplaats Hengelo (Gld)

4 Correspondentieadres

Adres Varsselseweg 49
7255NR Hengelo (Gld)

6 Akkoordverklaring

Akkoordverklaring ☒ Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar waarheid heb ingevuld, dat ik correspondentie over mijn aanvraag/melding wil ontvangen op het door mij opgegeven e-mailadres of op het door mij opgegeven adres van de berichtenbox en dat ik weet dat er kosten verbonden kunnen zijn aan het indienen van een aanvraag.

Formulierversie
2019.01

Locatie

1 Adres

| | |
|----------------------|-----------|
| Postcode | 7251CS |
| Huisnummer | 2 |
| Huisletter | - |
| Huisnummertoevoeging | - |
| Straatnaam | het Gulik |
| Plaatsnaam | Vorden |

| | |
|--|---|
| Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen? | <input type="checkbox"/> Ja |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Nee |

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

- ☐ Slopen
☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

KvK-nummer: 41041780
Bedrijfsnaam: Prowonen

Adres eigenaar bouwwerk

7271RD 2, Tedinkweide Borculo

Wat is de functie van het
bouwwerk?

OVERIGE

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

zo spoedig mogelijk

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

het Gulik 2 7251CS Vorden, Dak van de berging ,
Golfplaten, Bron 2: M2, RISICOKLASSE_2
het Gulik 2 7251CS Vorden, Garage , Vlakke platen aan het
plafond, Bron 1: M1, RISICOKLASSE_2
het Gulik 2 7251CS Vorden, Dak van de berging , Hoedje,
Bron 3: Zie m2, RISICOKLASSE_2

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

Bron 2: M2: 4.60 M2
Bron 3: Zie m2: 1 STUKS
Bron 1: M1: 1.5 M2

Wat is de afvoerbestemming van
het verwijderde asbest?

erkende verwerker

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

- ☒ Ja
☐ Nee

Geef aan waarom het niet
mogelijk is de melding vier
weken voor aanvang van
de asbestverwijderings
werkzaamheden in te dienen.

huurwoning van prowonen

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

- ☒ Ja
☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.

Formulierversie
2019.01

Bijlagen

Formele bijlagen

| Naam bijlage | Bestandsnaam | Type | Datum ingediend | Status document |
|-----------------------|--------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| Inventarisatierapport | I20095.pdf | Asbestinventarisatierapport | 2020-03-12 | In behandeling |