

Formuliertersie  
2020.01

## Aanvraaggegevens

### Algemeen

Aanvraagnummer	6377277
Aanvraagnaam	Asbestverwijdering-VERWIJDER-0363001
Uw referentiecode	LAVS-ASBEST-VERWIJDER-0363001
Ingediend op	16-09-2021
Soort procedure	Geen procedure van toepassing
Projectomschrijving	De Hofkamp 14, 6999AK Hummelo (Hummelo, Hofkamp...
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	Geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	Geen
<b>Bevoegd gezag</b>	
Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

## Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen



# Locatie

## 1 Adres

Postcode	6999AK
Huisnummer	14
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	De Hofkamp
Plaatsnaam	Hummelo
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee



# Slopen

## Slopen en/of asbest verwijderen

### 1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

### 2 Algemene vragen

Naam eigenaar bouwwerk

Adres eigenaar bouwwerk

6999AK 14, De Hofkamp Hummelo

Wat is de functie van het bouwwerk?

WONING

Op welke data en tijdstippen worden de asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd?

Zo spoedig mogelijk

### 3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van de plaatsen waar asbest zit.

De Hofkamp 14 6999AK Hummelo,  
Dak\_van\_woning , 1 Vlakke platen (dakbeschoot),  
Vlakke\_platen\_\_dakbeschoot\_-1, RISICOKLASSE\_2

Hoeveel asbest zal worden verwijderd?

Vlakke\_platen\_\_dakbeschoot\_-1: 126 M2

Wat is de afvoerbestemming van het verwijderde asbest?

Aterro, Sluinerweg, Wilp

Wordt de asbestverwijdering uitgevoerd in het kader van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja

☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport vereist?

☒ Ja

☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.



# Bijlagen

## Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Inventarisatierapport	I21527.pdf	Asbestinventarisatierapport	16-09-2021	In behandeling
Xerox_Scan_15072021-102943_.pdf	Xerox Scan_150720211-02943-.pdf	Anders	16-09-2021	In behandeling