

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	6064525
Aanvraagnaam	Zomerweg 77 Drempt
Uw referentiecode	Zomerweg 77 Drempt
Ingediend op	06-05-2021
Soort procedure	Geen procedure van toepassing
Projectomschrijving	Asbestgolfplaten schuur verwijderen
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	tekeningen zitten in het asbestrapport
Bijlagen n.v.t. of al bekend	tekeningen zitten in het asbestrapport
Bevoegd gezag	
Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen



Aanvrager

1 Persoonsgegevens aanvrager/melder

Geslacht ☒ Man
☐ Vrouw
☐ Niet bekend

Voorletters

Voorvoegsels

Achternaam

2 Verblijfsadres

Postcode 6996DT
Huisnummer 77
Huisletter -
Huisnummertoevoeging -
Straatnaam Zomerweg
Woonplaats Drempt

3 Correspondentieadres

Adres Zomerweg 77
6996DT Drempt



Gemachtigde bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer	09198646
Vestigingsnummer	000020122705
(Statutaire) naam	ARWE Asbest B.V.
Handelsnaam	-

2 Contactpersoon

Geslacht	<input checked="" type="checkbox"/> Man <input type="checkbox"/> Vrouw
Voorletters	
Voorvoegsels	
Achternaam	
Functie	-

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	7036AG
Huisnummer	3
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Groot Lobberikweg
Woonplaats	Loerbeek

4 Correspondentieadres

Adres	Groot Lobberikweg 3 7036AG Loerbeek
-------	--

6 Akkoordverklaring

Akkoordverklaring	<input checked="" type="checkbox"/> Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar waarheid heb ingevuld, dat ik correspondentie over mijn aanvraag/melding wil ontvangen op het door mij opgegeven e-mailadres of op het door mij opgegeven adres van de berichtenbox en dat ik weet dat er kosten verbonden kunnen zijn aan het indienen van een aanvraag.
-------------------	---



Locatie

1 Adres

Postcode	6996DT
Huisnummer	77
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Zomerweg
Plaatsnaam	Drempt
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee



Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Voorvraag

Waarvoor wilt u de melding doen?

☐ Slopen

☒ Asbest verwijderen

2 Algemene vragen

Wat is de functie van het
bouwwerk?

schuur

Op welke data en
tijdstippen worden de
asbestverwijderingswerkzaamheden
uitgevoerd?

7-6-21

3 Specifieke vragen zakelijk asbest verwijderen

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

asbestgolfplaten op het dak van de schuur

Hoeveel asbest zal worden
verwijderd?

130m2

Wat is de afvoerbestemming van
het verwijderde asbest?

attero wilp

Wordt de asbestverwijdering
uitgevoerd in het
kader van reparatie- of
mutatieonderhoudswerkzaamheden?

☐ Ja

☒ Nee

Is een asbestinventarisatierapport
vereist?

☒ Ja

☐ Nee

U moet het asbestinventarisatierapport als bijlage bij de melding voegen.



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
399_21_Asbestinventarisatierapport_pdf	399.21 Asbestinventarisatierapport.pdf	Asbestinventarisatierapport	06-05-2021	In behandeling