



Locatiecode

GR004701559

Mijn aanvraag gaat om het vaststellen van de instemming met een saneringsplan

Als u het heeft ingevuld en op afronden klikt, ontvangt u het formulier per mail. U kunt het vervolgens uitprinten en ondertekenen en het ondertekende formulier naar ons toesturen per post.

Wij hebben daarnaast de volgende documenten in viervoud nodig om ter inzage te leggen:

- \* meldingsformulier(en)
- \* saneringsplan
- \* alle relevante onderzoekgegevens

U stuurt dit formulier en de bovengenoemde documenten naar:

Provincie Groningen  
t.a.v. Gedeputeerde Staten  
Postbus 610  
9700AP Groningen

Daarnaast vragen we u ook uw rapportage als pdf- en xml-formaat (sikb12 of sikb13) naar ons te mailen. Het xml-formaat moet zonder errors uit de [validatietool](#) komen. Het mailadres is [info@provinciegroningen.nl](mailto:info@provinciegroningen.nl) onder vermelding van *bodemverontreiniging*.

Gaat het om een of meerdere gevallen van bodemverontreiniging?

één

Contactpersoon

Correspondentieadres

Postbus 241

Postcode

9640 AE

Woonplaats

Veendam

Telefoonnummer

0622788530

E-mailadres

Heeft u iemand gemachtigd voor het onderzoek en saneringsplan?

nee

## Algemene gegevens

### Locatie

Adres van de locatie

Borgercompagnie 156A

Plaats

Borgercompagnie

Kadastrale gemeente

Veendam

Sectie

R

Nummer

929

Percentage verontreinigd >I-waarde

< 1%

Kadastrale gemeente

maak uw keuze

# Huidige en toekomstige gebruik locatie

Om hoeveel kadastrale percelen gaat het?

1

Sectie

R

Nummer

929

Type gebruik

industrie

Percentage huidig

100%

Percentage toekomstig

100%

Naam eigenaar

Adres

Kuilenburgerstraat 1

Postcode

7221 NG

Plaats

Steenderen

Gaat het om een statische of dynamische locatie (alle percelen waarom het gaat bij elkaar)?

statisch

Valt de locatie samen met een terrein op de Archeologische Monumentenkaart (AMK)?

nee

Ligt het in een grondwaterbeschermingsgebied?

nee

Ligt het in een waterwingebied?

nee

## Verontreinigingsgegevens

Welke verontreinigende activiteiten hebben er in het verleden plaatsgevonden op de locatie?

UBI-code(s)

24 chemische industrie overige  
chemische bedrijven

UBI-omschrijving

Mijnbouw - Zoutwinning

Periode veroorzaking

Vanaf aanleg mijnbouwlocatie, medio  
jaren 70

Welke stoffen in de verschillende compartimenten zijn bepalend voor de sanering en wat is de kwaliteit van deze compartimenten ten aanzien van deze stoffen (hoogst gemeten concentratie aangeven).

Verontreinigende stof

Barium en minerale olie

Kwaliteit vaste bodem

1700 mg/kgds (Ba); 9700 mg/kgds  
(M.O.)

Kwaliteit grondwater

Kwaliteit waterbodem

Is het nader onderzoek uitgevoerd volgens het NTA 5755?

nee

Punten waarop is afgeweken

Geen grondwater en  
waterbodemonderzoek

Reden

Bodemonderzoek uitgevoerd t.b.v. uit te voeren graafwerkzaamheden voor renovatie goten. Uitsluitend grond onderzocht tot geplande graafdiepte +0,3 meter.

Zijn er meerdere bodemonderzoeken uitgevoerd op de locatie?

nee

Om hoeveel onderzoeken gaat het?

1

Titel

Bodemonderzoek t.b.v. renovatie goten  
Nedmag locatie WHC-1

Onderzoeksbureau

Antea Group

Rapportnummer

0475243.102

Datum

16-03-  
2022

Hoe groot is het totale oppervlakte waarbij de interventiewaarde en de achtergrond- en streefwaarde voor grond en grondwater wordt overschreden?

Grond - Achtergrondwaarde (m2)

100-300

Grond - Streefwaarde (m2)

□

Grondwater - Interventiewaarde (m2)

□

Grondwater - Streefwaarde (m2)

□

Hoe groot is het totale volume waarbij de interventiewaarde en achtergrond- en de streefwaarde voor grond en grondwater wordt overschreden?

Grond - Achtergrondwaarde (m3)

100-200

Grond - Streefwaarde (m3)

□

Grondwater - Interventiewaarde (m3)

□

Grondwater - Streefwaarde (m3)

□

Is er asbestonderzoek gedaan?

nee

Is de bodem mogelijk verontreinigd met asbest?

nee

Is er voor de verontreinigde locatie een overeenkomst afgesloten met de Stichting BSB?

nee

Maakt de verontreinigde locatie deel uit van een inrichting waarvoor een vergunning op grond van de Wet milieubeheer is afgegeven?

ja

## Nodig voor verder onderzoek

Onderstaande vereiste punten aankruisen die in het nader onderzoek zijn opgenomen. Wanneer ze niet in het onderzoek zijn opgenomen de reden hiervan vermelden. Afwezigheid van deze punten kan leiden tot opschorten van de procedure en/of niet in behandeling nemen van de aanvraag.

Algemeen

Periode van uitvoeren van het onderzoek.

Aanleiding tot en doel van het onderzoek.

Vooronderzoek/locatiegegevens

Naam huidige eigenaar c.q. eigenaren. Naam (voormalig) bedrijf c.q. bedrijven.

Bodembedreigende activiteit(en) en periode van uitoefening per activiteit.

Bronvermelding (gemeentelijk milieuvergunningenarchief, bouwarchief, kadaster, provincie, branche-organisatie, tankenbestand en/of bodeminformatiesysteem, waterschappen, Stichting BSB, interviews etc.).

Ligging in landelijk/stedelijk gebied, type verharding, verdachte deellocaties, geregistreerde grondwateronttrekkingen nabije omgeving.  
Resultaten voorgaand historisch onderzoek en bodemonderzoek (verontreinigingssituatie: zintuiglijke waarnemingen, chemische analyses, asbest, etc.) inclusief actualiteit (en juistheid) van deze gegevens.  
Al verleende vergunningen (Wet milieubeheer, grondwateronttrekking, etc.).  
Onderzoeksopzet en -resultaten  
Onderzoekshypothese, keuze en onderbouwing monsternemingsstrategie, beschrijving monsternamenameplan.  
Analyseresultaten grond en grondwater, inclusief toetsing aan de streef-, toetsings- en interventiewaarden.  
Bepaling aard van de verontreiniging (verontreinigende parameters, verontreinigd oppervlak en volume voor grond en grondwater, zowel boven de streef- als de interventiewaarde (in m2/m3), diepte van voorkomen, etc.) en voldoende afperking van de verontreiniging.  
Gevalsdefinitie, bepaling van de saneringsnoodzaak (>25 m3 grond>l of >100 m3 grondwater >l). Bepaling van de risico's (humaan, ecologisch, verspreiding) van de verontreiniging om vast te stellen of spoedig saneren noodzakelijk is.  
Bijlagen  
Kaart met regionale ligging onderzoekslocatie.  
Kadastrale gegevens (kadastraal uittreksel (niet ouder dan 3 maanden), kopie laatste koopcontract en kadastrale kaart met daarop S-contour grondverontreiniging en, in geval van gebruiksbeperkingen, S-contour grondwater).  
Situering monsterpunten.  
Profielbeschrijvingen en zintuiglijke waarnemingen.  
Analyseresultaten grond en grondwater.  
Locatie specifieke STI-waarden met toelichting op STI-waarden.  
Verontreinigingssituatie grond (tekening met S- en l-contouren) en grondwater (tekening met S- en l-contouren).

## Ondertekening

Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend,

Naam

Datum

28-04-  
2022

Plaats

Veendam

Op welk e-mailadres

Let op: soms lijkt het of de mail die u ontvangt helemaal geen inhoud heeft. Het duurt soms enkele minuten voordat tekst en bijlage zichtbaar zijn.

## Hebt u vragen?

U kunt contact opnemen met:

Hans Meles  
050-316 4986  
[info@provinciegroningen.nl](mailto:info@provinciegroningen.nl)