



## Vaststellen ernst en spoedeisendheid

Hydro Extrusion Holding Netherlands B.V.  
T.a.v. de heer E van Esch  
Alcoalaan 1  
5151 RW DRUNEN  
NL

**Datum**

4 april 2019

**Zaaknummer**

2019-003652

**Onderwerp**

Wet bodembescherming

**Inlichtingen bij**

Tonny Eidhof

[post@gelderland.nl](mailto:post@gelderland.nl)

**Blad**

1 van 5

**Locatie verontreiniging**

Industrieweg 15

**Plaats**

Harderwijk

**Gemeente**

3846 BB Harderwijk

**Nummer verontreiniging**

024300065

**Melder**

E. van Esch

Beste meneer Van Esch,

Op 18 maart 2019 ontvingen wij een melding van bovengenoemde bodemverontreiniging. Hierbij stellen wij de ernst en spoedeisendheid van deze verontreiniging vast.

**Conclusie: ernstige verontreiniging, niet spoedeisend**

In de bijlage staat een uitleg en motivering van deze conclusies. Ook leest u aan welke voorschriften u moet voldoen. Zo gelden er onder andere gebruiksbeperkingen. Ik verzoek u vriendelijk deze bijlage goed door te nemen. De bijlage is onderdeel van dit besluit.

**Ontwerpbesluit**

U ontvangt nu het ontwerpbesluit. Wij publiceren dit ontwerpbesluit op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl). Iedereen kan op dit besluit reageren door middel van het indienen van een zienswijze.

Wilt u een zienswijze indienen? Dat kan schriftelijk via Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem of digitaal via [post@gelderland.nl](mailto:post@gelderland.nl).

**Datum**

4 april 2019

**Zaaknummer**

2019-003652


**Blad**

2 van 5

**Meer informatie**

Heeft u nog vragen? Kijk daarvoor op [gelderland.nl](http:// gelderland.nl). U kunt ook contact opnemen met het Provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99. Houdt u het zaaknummer van deze brief bij de hand. We kunnen u dan sneller helpen.

Met vriendelijke groet,  
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Hans Boerdam', with a long horizontal stroke extending to the right.

Hans Boerdam  
Teammanager Vergunningverlening

**Documentnummer(s) inzage stukken:**

- 03019902

## **BIJLAGE**

### **1 Conclusie**

#### **Ernstige verontreiniging, niet spoedeisend**

De bodem is ernstig verontreinigd. Bij het huidige gebruik zijn er echter geen onaanvaardbare risico's en is ook geen sanering nodig. Er kunnen situaties ontstaan waarbij sanering wel noodzakelijk is, bijvoorbeeld bij bouwactiviteiten. In dat geval heeft u daar instemming van de provincie voor nodig.

### **2 Voorschriften**

Aan dit besluit zijn de volgende voorschriften verbonden.

#### **2.1 Gebruiksbeperkingen**

Er gelden gebruiksbeperkingen voor de locatie van de bodemverontreiniging. Dit geldt voor het huidige gebruik van bedrijfsterrein. De aanwezige Stelcon-verharding dient in stand te worden gehouden. Graafwerkzaamheden zijn niet toegestaan zonder toestemming van de provincie Gelderland.

### **3 Motivering**

- 3.1 Ontvangen documenten
- 3.2 Beschrijving situatie
- 3.3 Situatie verontreiniging
- 3.4 Onderbouwing ernst verontreiniging
- 3.5 Onderbouwing spoedeisendheid verontreiniging

#### **3.1 Ontvangen documenten**

Bij de aanvraag hebben we het volgende rapport ontvangen:

- Onderzoek, Verkennend asbest in grondonderzoek, Industrieweg 15 te Harderwijk, rapportnummer 3806660DR02, 18 februari 2019, KWA Bedrijfsadviseurs BV Doc nummer 03019902.

### 3.2 Beschrijving situatie

De betreffende locatie was onderdeel van het Veluwemeer/Randmeer en is eind jaren zestig drooggelegd en opgehoogd. De herkomst en kwaliteit van het ophoogzand is niet bekend. De locatie is momenteel in gebruik door het bedrijf Hydro en in het verleden door meerdere bedrijven. Op de locatie heeft een sanering plaatsgevonden van ondermeer gechloreerde oplosmiddelen. Op een deel van de locatie heeft in het verleden asbesthoudende bebouwing gestaan. Ook was in Harderwijk een asbestfabriek aanwezig en zijn veel gebieden verdacht op het voorkomen van asbest in de grond.

### 3.3 Situatie verontreiniging

De grond op de verontreinigde locatie bestaat tot 2 meter minus maaiveld uit zwak siltig zand. Het grondwater is aangetroffen op circa 1,5 m-mv. De richting van de grondwaterstroming is globaal noordwestelijk gericht.

Uit het uitgevoerde onderzoek blijken de volgende waarden

Medium	Overschrijding	Oppervlakte m <sup>2</sup>	Volume m <sup>3</sup>	Stof
Grond	Interventiewaarde	5.300	8.000	Asbest

De asbestverontreiniging is aanwezig tussen 0,2 m-mv en 2 m-mv en is aanwezig onder de stelconplaten en cunetzand. De oorzaak van de verontreiniging is niet bekend. De asbestverontreiniging kan zich uitstrekken tot buiten de perceelsgrens en heeft daarom betrekking op een gedeelte van het geval van bodemverontreiniging.

### 3.4 Onderbouwing ernst verontreiniging

De gemiddelde concentraties van de overschrijding van de interventiewaarde. Voor asbest geldt geen volumecriterium. Op grond van de concentraties is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging en de omvang is alleen op basis van het deelonderzoek.

### 3.5 Onderbouwing spoedeisendheid verontreiniging

Er is een standaard risicobeoordeling uitgevoerd. De gehele locatie is voorzien van Stelcon betonplaten met daaronder cunetzand. De aanwezige bodemverontreiniging leidt bij het huidige en voorgenomen gebruik niet tot onaanvaardbare risico's voor mens of milieu. De grens van het saneringscriterium wordt niet overschreden. Saneren is niet spoedeisend.

## 4 Mogelijke herziening

Dit besluit is genomen op basis van de aangeleverde gegevens. Wij hebben geen twijfel over de juistheid en/of volledigheid van deze gegevens. Blijkt in een later stadium dat deze gegevens niet juist en/of volledig zijn? Of is de feitelijke situatie veranderd? In die gevallen kunnen wij het besluit herzien. De provincie is niet aansprakelijk voor de schade die hier eventueel uit voortvloeit.

## 5 Meer informatie

### 5.1 Verontreinigingscontouren

Informatie over dit geval van bodemverontreiniging vindt u op [www.gelderland.nl/Kaartenencijfers](http://www.gelderland.nl/Kaartenencijfers). Kijk onder het kopje 'Bodemverontreinigingen'.

### 5.2 Verplichtingen en aandachtspunten voor, tijdens, en na sanering

Op <https://www.gelderland.nl/Bodemsanering-bodemonderzoek-melding> vindt u verplichtingen en aandachtspunten voor, tijdens, en na sanering.

### 5.3 Registratie bij het Kadaster

De percelen die binnen de verontreinigingscontouren liggen worden vier dagen na het bekendmaken van het definitieve besluit geregistreerd bij het Kadaster. Dit is een openbare registratie die verontreiniging boven de interventiewaarde in de vaste bodem weergeeft.

## 6 Juridische grondslagen

Dit besluit is gebaseerd op:

- Wet bodembescherming, met name de artikelen 1, 28, 29, 37 en 55;
- Circulaire bodemsanering;
- Omgevingsverordening Gelderland;
- De Gelderse Beleidsnota Bodem 2012';
- Provinciale milieuverordening;
- Algemene Wet bestuursrecht, hoofdstuk 3.4.
- Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen