



**VERKLARING**

- Tijdelijke damwand
- Verloren damwand
- Kadastrale grens
- Contour parkeergarage
- Ontgravingscontour Pfos
- 2.30m-NAP\*** Maximaal ontgravniveau excl. overdiepte t.b.v. liftputten, kraanfundering en poeren
- Ontgraven talud 1:1 (630m² exclusief 84m² PFOS deel)
- Ontgraven Pfos contour binnen bouwkuip
- Ontgraven Pfos contour buiten bouwkuip
- Ontgraven Pfos contour tussen damwand en garagewand
- Bouwkuip (ontwerp 28-9-2017)
- Werkruimte (330m² exclusief 41m² PFOS deel )

0 2.5 5 7.5 10m

D	C	B	A
Wijz.	Datum	Get.	Aard der wijziging

Opdrachtgever : AM B.V.

Tek. nr.: M30317.01.01  
Status : Definitief  
Bijlage : -  
Accoord : -  
Datum : 4-10-2017  
Bladen : 1 van 1

Project : M30317  
Bodemsanering Cruquiusweg 118 te Amsterdam

Omschrijving : Ontgravingsstekening met plaats kabela en leidingen

Schepenseide 6  
Postbus 8800  
6620 BC Breda

Tel : +31 076 596 05 00  
e-mail : milieu@strukton.com

**Strukton**  
Milieutechniek