



**LEGENDA**

- boring
- peilbuis
- ( ) contourlijn > Tussenwaarde
- ⌞⌞⌞ contourlijn > Interventiewaarde
- ~ drijfslaag
- ? contourlijn onduidelijk

0 2 4 6 8 10m

Bijlage	Situatietekening	Schaal	1:200	Tekenaar CLT	Formaat A3
Locatie	Ringdijk Wilnis, Verontreinigingssituatie grond (1:8 - 2,2m-nv)				
Datum	02-11-2015				
Projectnr	514.763				