


Legenda situatietekening

- Uitbreiden struweel / mantel zoomvegetatie (Gelderse Ros, hardraairots, meidoorn, hazelaar, bergvlier, vultboom, Europese vogelkers)
- Aanplant struweel (meidoorn) onafstofd met puntdraad en palen
- Maaien openrekken grond en opbrengen donormaaisel (droge heide)
- Opbrengen donormaaisel (vochtige heide)
- Opbrengen donormaaisel (droge heide)
- Uitdunnen naaldbout (reeds uitgeweid)
- Reeds gerealiseerd open bos. Openkrabben strooisellaag en opbrengen donormaaisel (droge heide)
- Ven verdiepen, leenlaag herstellen / aanbrengen
- Pool dempen tot maaiveld
- Afgraven nieuwe pool
- Afplagen bouwvoor
- Grond opbrengen na afgraven met watercrassula besmette grond en opbrengen donormaaisel 50% opp. (vochtige heide)
- Handhaven reeds geplagde grond
- Te dempen watergang
- Watercrassula verwijderen
- Bestaand hekwerk vervangen - schapenraster
- Nieuw aan te brengen poort
- Kappen boom
- Bestaande solitaire boom behouden
- Tijdelijke toegangsweg incl. toegangspoort
- Gronddepot

Maten in meters tenzij anders vermeld  
Materialen in millimeters  
Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.



Nr	Datum	Wijziging	Tek
D0	19-12-2023	DEFINITIEF	
C9	30-11-2023	Tekstuele aanpassingen	
C8	13-11-2023	Aanpassingen doorgevoerd	
C6	10-11-2022	CONCEPT	

**Opdrachtgever**  
Staatsbosbeheer

**Projectomschrijving**  
Pilot Natuurbank  
Herstelmaatregelen Langven

**Tekeningomschrijving**  
Schetsontwerp herstelmaatregelen  
Langven

**Tekeningnummer**  
477506-S-0-0001

**Tekenaar**

**Projectleider**

**Status**  
DEFINITIEF

**Wijz. nr.**  
D0

[www.anteagroup.nl](http://www.anteagroup.nl)

**Schaal**  
1:2000

**Formaat**  
A2

**Blad in bladen**  
1 IN 1