



Type : Toetsingsrapport
Zaaknummer : 00613274
Ons Kenmerk : ODH-2021-00066879
Datum : 16 april 2021

Beoordeling Verkennend Asbestbodemonderzoek

Algemene gegevens onderzoekslocatie	
Adres of locatiennaam	Stadsdeel centrum te Den Haag
Locatienummer	AA051816618

Te toetsen documenten	
Opdrachtgever	Gemeente Den Haag, Ingenieursbureau Den Haag
Opsteller	ATKB
Kenmerk rapport	20201232/rap02
Datum rapport	8 april 2021
Aanleiding	Civieltechnisch

Beoordeling bodemonderzoek		
Aanleiding NEN 5725	A - Bodemonderzoek	
Vooronderzoek	Wel conform NEN 5725	Wel voldoende
Verdachte bronnen/locaties	Alle deellocaties: stedelijke ophooglaag, asbestverdacht	
Hypothese NEN 5707	Anders, namelijk: Onderzoeksprotocol ORAC's 2019-2023	
Bodemonderzoek	Wel conform Onderzoeksprotocol ORAC's 2019-2023	Wel voldoende
Beschrijving resultaten	Deellocatie CE-37B Oppervlakte onderzoekslocatie bedraagt circa 30 m ² . - Verontreinigingssituatie grond: Geen overschrijdingen. - Verontreinigingssituatie grondwater: Niet onderzocht.	
Beschrijving resultaten	Deellocatie CE-39C Oppervlakte onderzoekslocatie bedraagt circa 21 m ² . - Verontreinigingssituatie grond: Geen overschrijdingen. - Verontreinigingssituatie grondwater: Niet onderzocht.	




Beschrijving resultaten	Deellocatie CE-50 Oppervlakte onderzoekslocatie bedraagt circa 30 m ² . - Verontreinigingssituatie grond: Geen overschrijdingen. - Verontreinigingssituatie grondwater: Niet onderzocht.
-------------------------	---

Conclusie	
Conclusie toetsing	De locatie is voldoende onderzocht. Er is geen sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging*.
Opmerkingen	Er is tegelijk met het asbestonderzoek verkennend en nader bodemonderzoek uitgevoerd maar separaat gerapporteerd (ATKB, 20201232/rap01, 8 april 2021). Deze wordt dan ook separaat beoordeeld.

**overschrijding van de interventiewaarde 100 mg/kg d.s.*

Burgemeester en wethouders van Den Haag,
namens dezen,



van de Omgevingsdienst Haaglanden